

关于省第四生态环境保护督察组 交办生态环境问题调查处理情况的通报

截至2021年7月29日22时,省第四生态环境保护督察组分批次交办涉及榆林市生态环境信访件165件。现将第九批交办问题办理结果通报如下:

序号	交办问题基本情况	涉及区县及部门	调查核实情况	是否属实	处理处罚和问责情况	是否属实	备注
1	佳县城北南湾小区东侧和西侧分别有一个垃圾场,臭味熏天,影响居民生活。	佳县	经查,该信访投诉问题属实。 现场调查情况:投诉反映的实为佳县南湾小区东西两侧的2处废品回收站,能闻到轻微臭味。	是	处理情况:2021年7月23日,佳县住建局向2处废品回收站送达《全面清理取缔城区废旧品收购站(点)的告知书》,要求于7月30日前迁移至佳县建成区外。 整改措施:对2处废品回收站进行取缔并限时清理搬迁。若未在规定时间内搬离并继续违规经营,将采取强制手段取缔。搬迁后尽快恢复植被。	是	
2	靖边县小河镇小河村委陆家岷岷村小组,靖边县采油厂460采油站45460井(原靖边县钻采公司四采五队)于2017年至2018年,将4个约宽4米、长5米的污水池掩埋。2021年7月21日,该村村民挖掘出来的砖头呈黑色。	靖边县	经查,该信访投诉问题属实。 现场调查情况:靖边县采油厂采油四队45460采油站45079井场西侧约10米处,掩埋有长30米、宽4米的污水池。该地块不属于采油井场征地范围,当时采油队与村民私下协商租用,用于建设污水收集池。	是	处理情况:2021年7月24日,经与村民充分协商,由陕西省靖边县鸿浩石油化工产品有限公司进场进行清理处置。7月26日,油土混合物、废弃砖块全部清理完毕,油土混合物、废弃砖块全部运至陕西省靖边县鸿浩石油化工产品有限公司进行处理。陕西铎鑫环境检测技术有限公司在开挖前、开挖后进行现场取样检测,检测土壤是否受到污染。 整改措施:2021年7月23日,榆林市生态环境局靖边分局责令靖边县采油厂于7月26日前清理处置油土混合物,目前已清理完毕。7月24日,责令其对开挖后的现场进行回填,恢复地貌并进行生态治理。	是	
3	定边县红柳沟镇往大水坑村方向,红大路正在修建中,现场作业不规范,扬尘污染严重。	定边县	经查,该信访投诉问题属实。 现场调查情况:信访投诉反映的工程为贺红公路宁陕支线二级公路改建工程,全长4.435公里。项目于2020年10月开始施工,预计于2021年9月15日竣工,建设单位为定边县交通运输局。目前道路全段已完成底基层工程,正在养生期,现场作业均能按照相关要求开展,无物料堆场等易产生严重扬尘污染的场所。因近期天气炎热,养生层水分蒸发过快,目前该工程不设临时便道,过往的车辆速度较快,导致产生扬尘。	是	整改措施:1.2021年7月22日开始,加强路面洒水养生管理,在原来每天洒水5次的基础上,增加到8次。该项目已完成了水稳底基层,路面已板结,出现扬尘污染的可能性大大降低。2.组织专人指挥交通,告知过往车辆减速慢行。要求所有运输车辆、挖掘机械必须及时清除泥土,最大限度减少路面扬尘污染。3.下一步开展的水稳碎石基层直接采用成品场拌料,不设现场拌合站。4.加强运输过程遮盖工作,禁止冒顶运输、不遮盖篷布情况发生。	是	
4	榆阳区芹河乡前湾滩大队5、8组,在距离乡政府4公里的乡村道路路边倾倒煤矸石将近2公里。	榆阳区	经查,该信访投诉问题属实。 现场调查情况:2021年7月18日,榆阳区小纪汗镇榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司与榆阳区芹河乡前湾滩大队5、8组组长及部分村民协商,将该矿产生的煤矸石由煤矿运输公司铺设榆阳区芹河乡前湾滩大队5、8组乡村道路。信访投诉发生后,联合调查组、前湾滩村委会征求前湾滩大队5、8组全体村民意见,一致同意不必要清理用于铺设乡村道路的煤矸石,并要求煤矿立即对煤矸石铺垫的道路平整后,采用5厘米黄土、10厘米砂砾石覆土碾压,方便村民出行。	是	整改措施:1.榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司加强煤矸石综合利用途径管理,确保产生的煤矸石不得乱倾乱倒。2.榆林市生态环境综合执法支队榆阳直属大队加大对该矿煤矸石的利用监督检查力度,向外转移综合利用的煤矸石进行提前报备,确保将产生的煤矸石规范综合利用。3.芹河镇政府监督问题整改,督促榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司于2021年8月4日前完成村民要求的前湾滩大队5、8组煤矸石铺垫道路整改。	是	
5	榆林市自然资源和规划局横山分局东侧有40至50亩房地产开发项目,噪音、扬尘污染严重。	横山区	经查,该信访投诉问题不属实。 现场调查情况:因该项目与西北侧兴安小区业主存在矛盾纠纷,兴安小区业主担心该地块建成住宅楼后影响采光,于2021年6月22日该项目开工建设时进行阻挡,导致该住宅小区建设停滞,目前尚未开工建设。阻工情况发生后,该项目施工单位对该地块采用防尘网覆盖,且场地内基本保持原貌,尚未进行土方开挖作业。	否	无	是	
6	靖边县中山涧镇沙洼沟村滴灌台小组,长庆油田靖惠输油17号桩线,长庆油田外协工作人员在更换管线时,挖出1500袋油污泥,污染村民耕地。	靖边县	经查,该信访投诉问题属实。 现场调查情况:信访投诉反映的靖惠管线17号桩线属长庆油田分公司第三输油处,附近为闲置土地,四周地面临生长杂草。该地块系长庆油田分公司第三输油处临时租用,管线铺设完成后还给当地村民。2021年7月19日,长庆油田分公司第三输油处按计划对中山涧水路畔靖惠管道17号桩的损伤管道进行换管作业时,发现有2021年1月27日被陕西靖边明阳新能源发电有限公司施工过程中机械铲破管线时遗撒的油土混合物,与本次换管作业产生的油土混合物共计59.14吨。长庆油田分公司第三输油处随即组织人员进行了彻底清理和装袋,并于2021年7月22日全部委托榆林市勤录科油污处理有限责任公司进行安全处置。	是	处理情况:因输油管线破裂导致油水混合液泄漏,未彻底清理干净,长庆油田分公司第三输油处被榆林市生态环境局靖边分局于2021年7月25日立案处罚,处以罚款20万元(环榆罚告字(2021)40号)。 整改措施:榆林市生态环境局靖边分局责令长庆油田分公司第三输油处于2021年7月24日开展土壤污染状况调查、风险评估,实施风险管控和修复,限于8月底完成,并于2021年7月24日开始对更换管线的地段进行生态恢复治理,限期10日内完成。	是	
7	榆林高新区巨丰小区25号楼旁垃圾站,垃圾清理不及时,垃圾桶路边堆放,垃圾污水横流,影响生活。	榆阳区、榆林高新区管委会	经查,该信访投诉问题属实。 现场调查情况:榆林高新区巨丰小区25号楼旁垃圾站为小区东门垃圾站。物业人员每天下午5时开始分批次将小区各楼栋单元门口的垃圾桶转运至垃圾站,部分垃圾桶摆放不整齐。垃圾清运车在每日早晨6至7时转运过程中,有少量生活污水流出,影响小区居民生活。	是	整改措施:1.将垃圾站旁散乱的垃圾桶摆放整齐,将生活污水彻底清理干净并对地面进行清洗。2.增加2名垃圾清运人员,将垃圾桶集中转运时间由下午5时调整为次日凌晨5至6时,避免垃圾桶长时间存放于垃圾站。3.增派4名保洁员,每日定时对垃圾站进行清理,及时处理生活污水及零散生活垃圾。4.增加2名社区网格员,每日对小区环境尤其是垃圾站卫生状况进行监督。 以上整改措施于2021年7月30日整改到位。	是	
8	府谷县高石崖花石峁社区神朔运煤专线,火车噪音大,煤尘严重,影响生活。	府谷县	经查,该信访投诉问题属实。 现场调查情况:1.花石峁社区实际为府谷县府兴路便民服务中心盐沟社区,神朔铁路穿盐沟社区而过。经2021年7月23日对盐沟社区监测点、盐沟社区对应铁路段边界监测点以及神朔铁路府谷城区段另外4个监测点进行的噪声监测,结果表明除盐沟社区对应铁路段边界、温里河小区段昼间和夜间噪声达标外,其余点位均存在不同程度的噪声超标现象。2.2021年7月24日对盐沟社区文明家园、枫林小郡、温李河小区进行PM10颗粒物监测,结果均符合有关标准。	是	整改措施:1.2021年7月底前,由神朔铁路公司严格执行“划定限制鸣笛重点区域”的有关规定,列车在府谷黄河大桥及列车进出车站、交会列车等区段、时段无特殊情况,禁止鸣笛。2.2021年8月15日前,对府谷县境内铁路线路两侧和居民区噪声进行监测与调研,对具备安装声屏障条件的地点,拟加装声屏障。3.进一步加强抑尘剂喷洒和列车车门的加固管理工作,确保列车在运输途中,无煤尘逸散、污染环境现象发生。	是	

省第四生态环境保护督察组进驻榆林市时间:2021年7月14日—8月12日。投诉举报值班电话:0912—8101036,邮政信箱:陕西省榆林市第A013号邮政专用信箱。督察组受理举报电话时间:每天8:00—20:00。